

# 象山区中小学2025年暑期维修项目 将军桥小学

## 建 筑 施 工 图

设计编号：25(s)-21-1

建筑工程项目业主：桂林市象山区教育局

建筑工程设计单位：桂林理工大学勘察设计研究院

工程设计证书：乙级A245003875


2025 年 7 月

图 纸 目 录


桂林理工大学 勘察设计院			工 程 名 称		象山区中小学2025年暑期维修项目 一将军桥小学		设计编号	25(s)-21-1	
							日 期	2025. 7	
序 号	图 别	图 号	图 纸 名 称				图 幅	备 注	
1	施工图		封 面				A3		
2	施工图		目 录				A4		
3	施工图	第01张	2#楼正立面图	2#楼背立面图	2#楼左立面图	2#楼右立面图	A1		
4	施工图	第02张	3#楼正立面图	3#楼背立面图	3#楼左立面图	3#楼右立面图	A1		
5	施工图	第03张	4#楼正立面图	4#楼背立面图	4#楼左立面图	4#楼右立面图	A1		
本 采 准 工 用 图 程 标 集									

装  
  
订  
  
线

注：本图纸未经审批不得用于施工。



2#楼左立面需修复面积约13平方米，需安装成品滴水线约25米，以实际工程量为准。




2#楼背立面需修复面积约28平方米，需安装成品滴水线约42米，以实际工程量为准。

图例

- 图成品滴水线例  
[Hatched Pattern] 外墙修复区域

设计说明：1、2#楼外立面修复总面积约70平方米，成品滴水线总长14.8米。  
外立面修复做法：1、铲除已损坏墙面，漏出底面，清理干净  
2、喷涂底涂料一遍  
3、喷涂白色面层涂料两遍



2#楼右立面需修复面积约22平方米，需安装成品滴水线约21米，以实际工程量为准。



2#楼正立面需修复面积约7平方米，需安装成品滴水线约60米，以实际工程量为准。

设计单位：

桂林理工大学勘察设计院

建筑工程乙级 编号:A245003875  
岩土工程勘察甲级 编号:BD245003875

地址：桂林市建干路12号桂林理工大学屏风校区  
电话：0773-5896846 传真：0773-5896846

附 注：

专业会签

专 业	签 名	日 期
建 筑		
结 构		
给 排 水		
电 气		
暖 通		

出图章：

注册执业章：

项目负责人	李豫华	李红霞
专业负责人	金奇志	金奇志
审定人	李豫华	李红霞
审核人	李红霞	唐华威
设计人	唐华威	

建设单位：

桂林市象山区教育局

项目名称：  
象山区中小学2025年暑期维修改造工程  
—将军桥小学

图名：2#楼正立面图 2#楼背立面图  
2#楼左立面图 2#楼右立面图

设计阶段	施工图	出图日期	2025.07
专 业	建筑	比 例	1:100
设计编号	25(s)-21-1	第 01 张	共 03 张
版 次		第 版	

注：本图纸未经审批不得用于施工。

注：本图纸为初步设计图，不得用于施工。



3#楼正立面图 1:100


3#楼正立面需修复面积约12平方米,需安装成品滴水线约120米,以实际工程量为准。

图例

- 图成品滴水线例  
■ 外墙修复区域


设计说明：1、3#楼外立面修复总面积约82平方米,成品滴水线总长295米。

- 外立面修复做法：1、铲除已损坏墙面,漏出底面,清理干净  
2、喷涂底涂料一遍  
3、喷涂白色面层涂料两遍




3#楼背立面图 1:100

3#楼背立面需修复面积约40平方米,需安装成品滴水线约135米,以实际工程量为准。



3#楼右立面图 1:100

3#楼右立面需安装成品滴水线约5米,以实际工程量为准。



3#楼左立面图 1:100

3#楼左立面需修复面积约30平方米,需安装成品滴水线约35米,以实际工程量为准。

设计单位：

桂林理工大学勘察设计研究院

建筑工程乙级 编号:A245003875  
岩土工程勘察甲级 编号:BD245003875

地址：桂林市建干路12号桂林理工大学屏风校区  
电话：0773-5896846 传真：0773-5896846

附 注：

专业会签

专 业	签 名	日 期
建 筑		
结 构		
给 排 水		
电 气		
暖 通		

出图章：

注册执业章：

项目负责人	李豫华	李豫华
专业负责人	李红霞	李红霞
专业负责人	金奇志	金奇志
审定人	金奇志	金奇志
审核人	李豫华	李豫华
校对人	李红霞	李红霞
设计人	唐华威	唐华威

建设单位：

桂林市象山区教育局

项目名称：  
象山区中小学2025年暑期维修改造工程  
—将军桥小学

图名： 3#楼正立面图 3#楼背立面图  
3#楼左立面图 3#楼右立面图

设计阶段 施工图 出图日期 2025.07


专 业 建筑 比 例 1:100

设计编号 25(6)-21-1 第 02 张 共03 张

版 次 第 版

注：本图纸未经审图不得用于施工。

注：本图纸未经审批不得用于施工。



4#楼背立面图 1:100


4#楼背立面需修复面积约17平方米,需安装成品滴水线约120米,以实际工程量为准。

图例

- 图成品滴水线例  
■ 外墙修复区域


设计说明: 1、4#楼外立面修复总面积约30平方米,成品滴水线总长195米。

- 外立面修复做法: 1、铲除已损坏墙面,漏出底面,清理干净  
2、喷涂底涂料一遍  
3、喷涂白色面层涂料两遍




4#楼左立面图 1:100

4#楼左立面需安装成品滴水线约20米,以实际工程量为准。



4#楼正立面图 1:100

4#楼正立面需修复面积约13平方米,面需安装成品滴水线约35米,以实际工程量为准。



4#楼右立面图 1:100

4#楼右立面需安装成品滴水线约20米,以实际工程量为准。

设计单位:

桂林理工大学勘察设计研究院

建筑工程乙级 编号:A245003875  
岩土工程勘察甲级 编号:B245003875

地址: 桂林市建干路12号桂林理工大学犀角校区  
电话: 0773-5896846 传真: 0773-5896846

附 注:

专业会签

专 业	签 名	日 期
建 筑		
结 构		
给 排 水		
电 气		
暖 通		

出图章:

注册执业章:

项目负责人	李豫华	李红霞
专业负责人	金奇志	金奇志
审定人	李豫华	李红霞
审核人	李豫华	李红霞
校对人	李红霞	李红霞
设计人	唐华威	唐华威

建设单位:

桂林市象山区教育局

项目名称:  
象山区中小学2025年暑期维修改造工程  
一将军桥小学

图名: 4#楼正立面图 4#楼背立面图  
4#楼左立面图 4#楼右立面图

设计阶段	施工图	出图日期	2025.07
专 业	建筑	比 例	1:100
设计编号	25(s)-21-1	第 03 张	共 03 张
版 次		第 版	

注: 本图纸未经审批不得用于施工。