会签	专业	实名	签名	日期	专业	实名	签名	日期





洗墙灯安装大样图 ①

说明：
1、灯具和扁钢支架需要刷漆做伪色处理。
2、扁钢钻孔处做防锈处理。



石材铺装面开挖及恢复断面图1

人工开挖及回填，回填压实度不小于0.94。
石材恢复,青石板45%重新购买，55%利旧



石材铺装面开挖及恢复断面图2

人工开挖及回填，回填压实度不小于0.94。
石材恢复,大理石20%重新购买，80%利旧

桂林市城市规划设计研究院	建设单位	兴安县城市管理监督局	图纸名称：	审　定	宾士福		项目负责人			设　计	袁麒		专　业	电　气	设计号	
□城乡规划编制:甲级 [建]城规编第（141236） □建筑工程设计:甲级 A145004304-6/2				审　核	张永红		专业负责人						设计阶段	电　施	图　号	DY-02
□市政公用行业设计:乙级 A245004301-6/6 □旅游规划设计:乙级 旅规36-2004	工程名称	兴安县城风貌改造提升（秦邑古韵惠万家）项目	安装大样图2	校　对	胡志成		方　案			制　图			电子文号		日　期	2023.08
□风景园林工程设计:乙级 A245004301-6/6 □工程咨询:丙级 12520110012																