



说明：1、图中二层走廊栏杆立面需要重新改建翻新；

2、A#、C#厕所需要重新改建，C楼北面二楼走廊需铺防滑地砖，离教室面铺贴墙裙砖至1200加50压顶；

3、B#楼与C#楼的楼梯间为水泥地面，墙面为腻子粉刷。

二层平面图 1:200
(原状)



广西陆川县桂东南城乡规划设计有限公司

城规证丙级[桂]153901
市政丙级A245013483

审 定	刘远军	项目名称	陆川县平乐镇中心幼儿园 保教楼维修	编 号	
管理负责人				图 号	建施-3
技术负责人				日 期	2025.02
设 计	黄国南		(原状) 二层平面图、说明		