

柳州市公务用车维修预算单

送修单位：	柳州市公安局鱼峰分局				进厂时间：	2025-10-23		
车牌号：	桂B0871警	车型：	宝骏RS-5		公里数：	169083	KM	

检修意见：

空调不凉，检查为鼓风机线束及控制模块严重烧蚀，检修线路及加注雪种。发动机建议换油保养（更换机油四滤）

序号	维修项目	工时单价 (元)	工时数 量	工时金额 (元)	折扣率	折后 工时 金额 (元)	配件名称	单位	数量	配件 采购 单价	配件 采购 小计	配件 上浮 率	配件 合计 (元)	
1	常规保养	100	0.86	85.71	70%	60	美孚速霸机油	瓶	1	318.18	318.18	10%	350	
2	更换汽油滤芯	100	0.43	42.86	70%	30	机油滤芯	个	1	31.82	31.82	10%	35	
3	空调线束烧蚀维修	100	2.86	285.71	70%	200	空气滤芯	个	1	36.36	36.36	10%	40	
4	空调系统加注雪种	100	1.43	142.86	70%	100	空调滤芯	个	1	40.91	40.91	10%	45	
5							汽油滤芯	个	1	72.73	72.73	10%	80	
6							空调风机控制模块	个	1	372.73	372.73	10%	410	
7							金冷雪种	瓶	3	40.00	120.00	10%	132	
工时小计：			5.57	557.14	70%	390	配件小计：			9	912.73	992.73	10%	1092
维修费总计（大写）：			壹仟肆佰捌拾贰元整				维修费总计：				¥ 1,482.00			

接车人：伍绍焕

制单人：梁朝丽

收款人：邓焕醒

付款方式： 转账

服务承诺

本厂向客户承诺：小修10天或2000公里，二保30天或5000公里，大修3个月或20000公里。在正常的操作情况下，质量保证期内发现问题，请速与我们联系，谢谢合作！

承修单位信息

全 称：柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心	地 址：柳州市鱼峰区新柳大道89号企业总部负一层A区	服务热线：139 0772 3012
开户银行：柳州银行股份有限公司科技支行		银行账号：7031 1500 0000 0000 3083

柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心

2025年10月26日