

柳州市公务用车维修预算单

送修单位：	柳州市公安局柳东分局				进厂时间：	2025-6-13							
车牌号：	桂B1737警	车型：	宝骏730		公里数：	二	KM						
检修意见： 发动机异响，检查为涡轮增压器漏气，尾气过热PVC管受热损坏检修。													
序号	维修项目	工时单价	工时数量	工时金额(元)	折扣	折后价格(元)	配件名称	单位	数量	进货价	合计(元)	上浮率	上浮后价格(元)
1	拆装三元催化器及涡轮	100	3.86	385.7	70%	270	涡轮增压器垫片	片	1	136.4	136	10%	150
2	更换PVC废气管		0.29	28.57		20	涡轮增压器螺栓	颗	3	18.18	55		60
3			0	0			PVC废气管	根	1	81.82	82		90
工时合计：				414.3		290	配件合计：			273			300
预算金额合计(大写)：		伍佰玖拾元整				预算金额合计(小写)：			¥590				

接车人：伍绍焕

制单人：梁朝丽

收款人：邓焕醒

付款方式：转账

服务承诺

本厂向客户承诺：小修10天或2000公里，二保30天或5000公里，大修3个月或20000公里。在正常的操作情况下，质量保证期内发现问题，请速与我们联系，谢谢合作！

承修单位信息

全称：柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心	地址：柳州市鱼峰区新柳大道89号企业总部负一层A区
开户银行：柳州银行股份有限公司科技支行	银行账号：7031 1500 0000 0000 3083
服务热线：139 0772 3012	

客户签名：

柳州市柳东新区鲁班汽车美容中心
2025年6月13日