



说明：1、B#楼与C#楼的楼梯间为水泥地面，墙面为腻子粉刷；
2、C#楼一楼厕所需要改建完善。

一层平面图 1:200
(原状)

广西陆川县桂东南城乡规划设计有限公司				城规证丙级[桂]153901 市政丙级A245013483	
审 定	刘远军		项目名称	陆川县平乐镇中心幼儿园 保教楼维修	编 号
管理负责人					图 号
技术负责人					日 期
设 计	黄国南			(原状) 一平面图、说明	建施-2 2025.02