

## 钻探委托合同

委托方（甲方）：广西壮族自治区地质环境监测站

服务方（乙方）：广西卓朋建筑劳务有限公司

签 定 日 期： 2025 年 6 月 20 日

委托单位（甲方）：广西壮族自治区地质环境监测站

承担单位（乙方）：广西卓朋建筑劳务有限公司

甲方因陆川县温泉镇西山石英矿矿产资源勘查（勘探）项目需要，拟将陆川县温泉镇西山石英矿矿产资源勘查（勘探）矿产地质钻探、槽探工作委托给乙方承担，按照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，在平等自愿的原则下，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程的进度及质量，经双方协商一致，特签订此合同，以资双方共同遵守。

### 一、工程概况

本次勘查布设岩土工程勘察钻孔预计 20 个，孔深根据动态调整，钻探总进尺预计为 2400 m、槽探 2400m<sup>3</sup>。

### 二、时间要求及成果提交

开工日期：2025 年 6 月 20 日

完工日期：2025 年 9 月 18 日

合同工期（总日历天数）：90 天。

乙方应于钻探完工日起 5 个工作日内向甲方提交钻探原始资料记录 1 份，复印件 1 份。

### 三、收费标准及费用支付

1、经甲乙双方协商一致，工程地质钻探收费按综合单价：

Ⅲ级岩土 406 元/米、Ⅶ级岩 854 元/米、岩心样 20 元/米、槽探 111 元/立方木、槽探样 62 元/米包干，中标金额为 2113000.00 元（包括工程地质钻探所有费用及乙方因取得钻探费应缴纳的全部税、费），实际工程量按实际钻探深度工作量结算清单作为本次工作经费结算，结算金额不得超过中标金额。

2、乙方工程钻探任务完成经甲方验收合格，并提交全部钻探成果，在甲方项目合同款到账的前提下，甲方按双方确认的结算清单且收到乙方开具的正规税务发票后，于 20 个工作日内以转账形式支付钻探工程款给乙方。

### 四、甲方的权利和义务

1、甲方为乙方钻探人员提供具备条件的作业条件，负责协调工作，便于乙方进场工作；同时向乙方做好技术交底，并提供该项目详细技术要求，负责现场技术指导及质量监理。

2、甲方对乙方的钻探工作有权按照合同约定实施监督，负责审核工程计量，并对钻探成



果予以验收。

3、甲方对乙方无法胜任工程钻探工作的人员有权提出更换。

4、甲方拥有对乙方为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括但不限于成果资料和数据等。

5、钻探过程中由于设计变更增加工作量时，经办理正式变更手续后，甲方应按实际增加的工作量支付工作量增加的钻探费用。

6、甲方按合同要求按时支付乙方钻探费用。

## 五、乙方的权利和义务

1、乙方按国家相关技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行钻探工作，自觉服从甲方技术人员的正确技术指导，保质按期完成钻探施工，及时提交质量合格的钻探成果资料并对其负责。

2、由于乙方原因造成钻探成果、资料质量不合格，不能满足技术要求时，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，其返工钻探费用由乙方承担。若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部钻探费用。

3、因钻探质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的钻探费外，还需根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金由甲方、乙方商定为实际损失的20%（赔偿金额不超过钻探费用）。

4、钻探过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，若无法施工钻孔，乙方向甲方提出移孔、增减工作量或修改钻探工作的意见，经甲方核实同意后，须办理正式变更手续。

5、参与钻探工作的乙方人员，应遵守甲方的资料保密规章制度，承担其有关资料保密义务。

6、乙方在施工期间的安全由乙方自行负责，乙方必须严格按照安全生产的规程规范施工，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施安全。在施工过程中由于乙方原因造成的安全事故由乙方自负。乙方工作过程中造成周边环境破坏的，损失及赔偿由乙方承担。

7、乙方按合同约定向甲方开具钻探内容的税务发票。

## 六、违约责任

1、合同履行期间，由于乙方原因不按技术要求施工且屡教不改时，或存在资料造假现象时，或钻探成果、资料质量不合格时，不能及时返工补救的，甲方有权要求解除合同，乙方应向甲方退还所有已支付的工程款。

2、甲方未按合同规定时间（日期）支付钻探费用，逾期每日按应付款的 2‰向乙方支付违约金。

3、由于乙方原因未按合同规定时间（日期）完成钻探工作或提交钻探成果资料，逾期每日按项目钻探费暂定价的 2‰向甲方支付违约金。

4、如不能提供合规票据给甲方所造成损失，由乙方承担相应的赔偿责任。

#### 七、其它

1、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按照国家有关规定及时协商处理。

2、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向甲方所在地人民法院起诉。

#### 八、附则

1、本合同自双方法定代表人或授权委托人签字，加盖双方公章或合同专用章之日起生效。双方履行完合同规定的义务，全部成果交接完毕和钻探工程费结算完成后，本合同终止。

2、本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，具有同等效力。

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方：广西壮族自治区地质环境监测站<br>(盖章)                                                                                                                                                            | 乙方：广西卓朋建筑劳务有限公司<br>(盖章)                                                                                                                                                                 |
| 法定代表人：<br><br> | 法定代表人：<br><br> |
| 部门负责人：李彦伟                                                                                                                                                                            | 经办人：                                                                                                                                                                                    |
| 电 话：07752825258 13877543319                                                                                                                                                          | 电 话：13667881693                                                                                                                                                                         |
| 地 址：南宁市良庆区冬花路 21 号                                                                                                                                                                   | 地 址：钦州市钦州港海丽街 26 号榄园小区<br>5 号楼 2 单元 303 房                                                                                                                                               |
| 开户银行：建行广西南宁市中新路支行                                                                                                                                                                    | 开户银行：招商银行股份有限公司南宁东葛路支行                                                                                                                                                                  |
| 帐 号：4505 0160 4789 0917 1225                                                                                                                                                         | 帐 号：771901812510801                                                                                                                                                                     |



附表

陆川县温泉镇西山石英矿矿产资源勘查（勘探）矿产地质钻探、槽探工作明细表

| 工作手段         | 计量单位 | 工作量  | 委托单价（元） | 总价（元）      | 备注  |
|--------------|------|------|---------|------------|-----|
| 一、矿产地质钻探     |      |      |         |            |     |
| III级岩，0~100m | m    | 600  | 406     | 243600.00  |     |
| VII级岩，0~200m | m    | 1800 | 854     | 1537200.00 |     |
| 岩心样          | m    | 1440 | 20      | 28800.00   |     |
| 二、山地工程       |      |      |         | 0          |     |
| 槽探（土石方 0~3m） | m3   | 2400 | 111     | 266400.00  |     |
| 刻槽样          | m    | 600  | 62      | 37200.00   |     |
| 合计           |      |      |         | 2113000.00 | 取整后 |

